

Fra: [Anne-Mette Randrup Rasmussen](#)
Til: [GEUSborearkiv](#)
Cc: ballevandvaerk@gmail.com
Emne: Fejllokalisering af to borer på GEUS hjemmeside, Balle Vandværk, Syddjurs Kommune
Dato: 9. november 2015 11:37:31
Vedhæftede filer: [image003.png](#)
[image004.png](#)
[image001.png](#)


Til Borearkivet

Der er 2 borer, der er tilknyttet Balle Vandværk, som ikke er lokaliseret korrekt på kortbilaget på GEUS hjemmeside.




Boring med DGU nr. **81.118** – med status sløjfet – skal ca. lokaliseres på koordinaterne: **611731, 6242578**.

Jeg har vedlagt en kopi det lokaliseringsskema, der ligger på GEUS hjemmeside (under boring 81.108). På dette skema ses ligeledes den korrekte lokaliseringen af boring 81.118



Den anden boring, der er ikke er lokaliseret korrekt på kortbilaget på GEUS hjemmeside er boring DGU nr. 81.117

Boring med DGU nr. **81.117** – med status vandforsyningsboring – skal ca. lokaliseres på koordinaterne: **611742, 6242617**.



Jeg har vedlagt en kopi det lokaliseringsskema, der ligger på GEUS hjemmeside (under boring 81.117). På dette skema ses ligeledes den korrekte lokalisering af boring 81.117.

Venlig hilsen



Anne-Mette Randrup Rasmussen
Civilingeniør
Team Miljø

Direkte +4587535472
Mobil +4540131288
anmj@syddjurs.dk

Syddjurs Kommune • Kaarsbergsvej 2 • 8400 Ebeltøft • Tlf +4587535000 • www.syddjurs.dk • CVR: 29189978
Postadresse: Syddjurs Kommune • Team Miljø • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltøft
