

# BORERAPPORT

**DGU arkivnr: 212. 1013**
**Borested** : Ejby vandværk  
4623 Lille-Skensved

**Kommune** : Køge  
**Region** : Sjælland

**Boringsdato** : 20/6 1985

**Boringsdybde** : 42 meter

**Terrænkote** : 24,06 meter o. DNN

**Brøndborer** : Bjarne Christiansen, Slagelse

**MOB-nr** : 21285

**BB-journr** :

**BB-bornr** :

**Prøver**

- modtaget :

- beskrevet : af : B

- antal gemt :

**Formål** : Vandværksboring

**Anvendelse** : Vandværksboring

**Boremethode** : Tørborings/slagboring

**Kortblad** : 1513IIISØ

**UTM-zone** : 32


**UTM-koord.** : 694443, 6153643

**Datum** : EUREF89

**Koordinatkilde** : Kommune

**Koordinatmethode** : KMS digitale kort

| Indtag 1 | (seneste)<br>(første) | Ro-vandstand<br>4,89 meter u.t.<br>6,6 meter u.t. | Pejledato<br>6/10 2016<br>13/9 1988 | Ydelse | Sænkning | Pumpetid |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|----------|
|          |                       |                                                   |                                     |        |          |          |

**Notater** : GEUS har ikke modtaget jordprøver


## BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 1013

