

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 1023

Borested : Ejby Vandværk, Ejbyvej 101B, Ejby
4623 Lille-Skensved
erstatningsbor. for gl. bor. 1 (212.525)

Kommune : Køge
Region : Sjælland

Boringsdato : 1/6 1987

Boringsdybde : 60 meter

Terrænkote : 31,6 meter o. DNN

Brøndborer : Bjarne Christiansen, Slagelse
MOB-nr : 3650
BB-journr :
BB-bornr :

Prøver
- **modtaget** : 16/5 1988 **antal** : 16
- **beskrevet** : 15/6 1988 **af** : PG
- **antal gemt** :

Formål : Vandværksboring
Anvendelse : Vandværksboring
Boremethode : Rotaryboring

Kortblad : 1513IIISØ
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 694201, 6153246


Datum : EUREF89
Koordinatkilde : Kommune
Koordinatmethode : KMS digitale kort

	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1 (seneste)	13,13 meter u.t.	6/10 2016	17,64 m ³ /t	0,47 meter	0,5 time(r)
(første)	17,17 meter u.t.	1/6 1987	60 m ³ /t	13,63 meter	72 time(r)
			42 m ³ /t	2,75 meter	0,5 time(r)

Tilbagepejling

Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 23,2m , Tid: 10min Vsp: 22,47m , Tid: 30min Vsp: 21,9m , Tid: 120min Vsp: 21,05m

Notater : 1a er erstatning for gammel boring 1. Se sit.plan for 212.1013,212.525



BORERAPPORT


DGU arkivnr: 212. 1023



fortsættes..

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 1023



Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.		
0	-	1,2
1,2	-	19,7
19,7	-	60
		glacigen - glacial
		marin -