

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 978
Borested : Harekærmosen, Ejby Vandværk
4623 Lille-Skensved

Kommune : Køge
Region : Sjælland

Boringsdato : 23/5 1978

Boringsdybde : 51,8 meter

Terrænkote : 20,99 meter o. DNN

Brøndborer : Bjarne Christiansen, Slagelse
MOB-nr : 8211
BB-journr :
BB-bornr :

Prøver
- modtaget :
- beskrevet : 18/2 1982 af : BS
- antal gemt :


Formål : Vandværksboring
Anvendelse : Vandværksboring
Boremethode : Tørboring/slagboring
Kortblad : 1513IIISØ
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 695691, 6154162

Datum : ED50
Koordinatkilde : Rådg. firma
Koordinatmetode : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	3,77 meter u.t.	6/10 2016	55 m ³ /t	2,72 meter	72 time(r)
(første)	3,81 meter u.t.	23/5 1978			


Tilbagepejling

Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 6,36m , Tid: 10min Vsp: 6,28m , Tid: 30min Vsp: 6,04m , Tid: 120min Vsp: 5,79m

Notater : 07-07-2010: Vv. oplyser at boringen er i drift og har været det siden 1994. Se notat.


BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 978



Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0 - 17,6 glacigen - glacial
17,6 - 51,8 marin -

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 212. 978

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0	- 17,6	glacigen - glacial
17,6	- 51,8	marin -