

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 282

Borested : Enegårdsvej 2
8444 Balle
Balle Vandværk

Kommune : Syddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 1/7 2005

Boringsdybde : 54.5 meter

Terrænkote : 25.5 meter o. DNN

Brøndbore : Jysk Brøndboring A/S

MOB-nr : 44703

BB-journr : 489

BB-bornr :

Prøver

- **modtaget** : 4/8 2005 **antal** : 10

- **beskrevet** : 20/4 2006 **af** : CN

- **antal gemt** : 0

Formål : Vandforsyningsboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremethode : Tørboring/slagboring

Kortblad : 1315 IISØ

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 610767, 6242839

Datum : ED50

Koordinatkilde : Brøndbore


Koordinatmetode : Afst. fra kortkanter

Indtag	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1 (seneste)	12.49 meter u.t.	8/4 2010	11 m ³ /t	0.45 meter	30 time(r)
(første)	12.3 meter u.t.	1/7 2005			

Tilbagepejling


Indtag 1 Tid: 10min Vsp: 12.3m

Notater : Tolkningen af nederste lag fra 41,7 til 54,5 m u.t. er ændret den 8.12.2010 fra smeltevandssand til kalksandskalk (københavnerkalk) på baggrund af oplysninger fra brøndboreren. De fundne bjergartsfragmenter tolkes som forurening. /HJG



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 282



fortsættes..

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 282

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0	- 12.6	glaciofluvial - glacial
12.6	- 20.2	glaciolakustrin - glacial
20.2	- 38.6	glaciofluvial - glacial
38.6	- 39.6	glacigen - glacial
39.6	- 40.2	glaciofluvial - glacial
40.2	- 41.7	glacigen - glacial
41.7	- 54.5	marin - danien