

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 309

Borested : Enegårdsvej 2
8444 Balle
Balle Vandværk

Kommune : Syddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 26/3 2011

Boringsdybde : 59 meter

Terrænkote : 25.5 meter o. DNN

Brøndborer : Brandevejens Vandteknik

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget : 11/10 2011 antal : 8

- beskrevet : 28/6 2012 af : SHB/HJG

- antal gemt : 0

Formål : Vandværksboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremethode : Tørboring/slagboring

Kortblad : 1315 IISØ

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 610750, 6242845

Datum : ED50

Koordinatkilde : Brøndborer


Koordinatmetode : Ortofoto

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	12.5 meter u.t.	26/3 2011	11 m ³ /t	0.4 meter	19 time(r)

Tilbagepejling


Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 12.5m , Tid: 10min Vsp: 12.5m

Notater : 16-11-2011: bb. oplyser at terrænkoten er tilnærmelsesvis identisk med koten for 81.282




BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 309



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 81. 309


Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.		
0	- 11	mangler
11	- 19.2	glaciolakustrin - glacial - kvartær
19.2	- 40	glaciofluvial - glacial - kvartær
40	- 40.3	glacial - kvartær
40.3	- 40.8	glaciolakustrin - glacial - kvartær